



การใส่เครื่องป้องกันร่างกาย

(Personal Protective Equipment ; PPE)

หมวก

แว่นป้องกันตา/
face shield

Mask

เสื้อกาวน์กันน้ำ หรือ
Isolation gown

ถุงมือ

ถ้าล้างเครื่องมือหรือ
ทำงานอื่นต้องใช้แรง
ขัดถูให้ใช้ถุงมือยาง
หนา



รองเท้าบูทหรือ
รองเท้าหุ้มส้น

การใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรม



ลำดับการใส่-ถอด PPE

ลำดับการสวมชุด PPE

1. ล้างมือด้วย 70 %Alcohol
- 2.สวม Mask
- 3.สวมเสื้อคลุม
4. สวมหมวก
5. สวมกระจังหน้า
6. สวมถุงมือ
7. รองเท้า

ลำดับการถอดชุด PPE

1. ถอดถุงมือ-ล้างมือ
2. ถอดกระจังหน้า – ล้างมือ
3. ถอดหมวก – ล้างมือ
4. ถอดเสื้อคลุม – ล้างมือ
5. ถอด Mask -ล้างมือ
6. ถอดรองเท้า -ล้างมือ